

第9章

東大阪市 雨水対策の歴史

東大阪市 雨水対策の歴史

①下水道着手前（昭和23年）

足代北付近



岸田堂付近



②下水道整備途中（昭和32年）

稲田地内



八戸の里付近



③下水道整備途中（昭和41年）

源氏ヶ丘地内



大蓮地内



④八戸の里、永和周辺の浸水状況（昭和57年8月）

八戸ノ里駅南



永和駅南



⑤各地区の浸水被害状況

川俣（昭和57年）



第二寝屋川（昭和57年）



稲田（昭和58年）



鴻池（昭和58年）



新池島町 (昭和58年)



河内警察前 (昭和59年)



吉田島之内 (昭和59年)



国道308号 (昭和59年)



国道308号 (昭和59年)



河内警察前 (昭和60年)



八尾枚方線（昭和60年）



第二寝屋川（平成元年）



⑥近年の浸水被害状況

善根寺町（平成元年）



柳通り（平成8年）



東山町（平成9年）



松原地内（平成12年）



治水施設整備状況（東大阪市・下水道）


八戸ノ里駅前雨水貯留施設施工状況



完成後



増補管施工状況



校庭貯留施設



校庭貯留施設（貯留状況）



治水施設整備状況（大阪府・河川）

花園多目的遊水地施工状況



花園多目的遊水地航空写真



八戸の里公園（小阪）調節池施工状況（地中部）



八戸の里公園（小阪）調節池
施工状況（上面）



恩智川治水緑地等状況 (H16.10.20 台風 23 号)

池島 I 期越流状況



福万寺 I 期貯留状況



花園多目的遊水地越流堰 (越流直前状況)

