

市立小学校耐震診断状況一覧表

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (㎡)	耐震性能	備考
縄手小学校	昭和38年	校舎	RC	1517	A	耐震補強済
	昭和45年	校舎	RC	1475	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	668	A	耐震補強済
	昭和47年	体育館	S	533	A	耐震補強済
	昭和40年	校舎	RC	1264	A	耐震補強済
縄手北小学校	昭和41年	校舎	RC	1176	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	1671	A	耐震補強済
	昭和44年	校舎	RC	1383	A	耐震補強済
	昭和46年	体育館	S	523	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	S	234	A	補強不要
枚岡東小学校	昭和37年	校舎	RC	632	A	耐震補強済
	昭和45年	校舎	RC	1007	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	490	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	RC	596	A	補強不要
	昭和54年	体育館	RC	606	A	耐震補強済
	昭和46年	校舎	RC	854	A	耐震補強済
枚岡西小学校	昭和39年	校舎	RC	1137	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	1029	A	耐震補強済
	昭和52年	体育館	S	528	A	補強不要
	昭和57年	校舎	RC	332	A	補強不要
	昭和46年	校舎	RC	811	A	耐震補強済
	平成17年	校舎	S	433	A	補強不要
	昭和39年	校舎	RC	1809	A	耐震補強済
	昭和11年	校舎	RC	1032	A	補強不要
石切小学校	昭和11年	校舎	RC	510	A	補強不要
	昭和40年	校舎	RC	811	A	耐震補強済
	昭和42年	体育館	RC	575	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	1385	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	RC	502	A	補強不要
	昭和43年	校舎	RC	1369	A	耐震補強済
	昭和35年	校舎	RC	670	A	耐震補強済
	昭和44年	校舎	RC	633	A	耐震補強済
孔舎衛小学校	昭和45年	校舎	RC	1149	A	耐震補強済
	昭和51年	校舎	RC	1269	A	耐震補強済
	平成2年	校舎	RC	728	A	補強不要
	平成2年	体育館	RC	738	A	補強不要
	昭和47年	校舎	RC	105	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	874	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	RC	370	A	補強不要
	昭和51年	体育館	S	574	A	耐震補強済
上四条小学校	昭和49年	校舎	RC	790	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	RC	1355	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	RC	1067	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	RC	882	A	耐震補強済
	昭和52年	校舎	RC	2183	A	耐震補強済
	昭和52年	校舎	RC	1688	A	耐震補強済
縄手東小学校	昭和52年	校舎	RC	611	A	耐震補強済
	昭和52年	体育館	RC	599	A	耐震補強済
	昭和52年	校舎	RC	215	A	補強不要
	昭和55年	校舎	RC	1741	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	RC	677	A	補強不要
	昭和56年	体育館	RC	662	A	耐震補強済
孔舎衛東小学校	昭和55年	校舎	RC	931	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	RC	307	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	RC	381	A	耐震補強済
	昭和56年	校舎	RC	2014	A	耐震補強済
	昭和56年	体育館	S	513	A	耐震補強済
石切東小学校	昭和56年	校舎	RC	1168	A	耐震補強済
	昭和56年	校舎	RC	1163	A	耐震補強済

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (m ²)	耐震性能	備考
成和小学校	昭和40年	校舎	RC	770	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	970	A	耐震補強済
	昭和45年	校舎	RC	601	A	耐震補強済
	昭和52年	校舎	RC	624	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	RC	2011	A	耐震補強済
	昭和61年	校舎	RC	416	A	補強不要
	平成6年	校舎	RC	220	A	補強不要
	平成14年	体育館	RC	1317	A	補強不要
	平成17年	校舎	S	433	A	補強不要
	平成25年	校舎	RC	2378	A	補強不要
北宮小学校	昭和43年	校舎	RC	711	A	耐震補強済
	昭和45年	校舎	RC	1520	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	1487	A	耐震補強済
	昭和62年	体育館	RC	690	A	補強不要
	昭和48年	校舎	RC	246	A	補強不要
	平成18年	校舎	S	433	A	補強不要
	昭和41年	校舎	RC	327	A	耐震補強済
弥栄小学校	昭和48年	校舎	RC	741	A	耐震補強済
	昭和59年	校舎	RC	702	A	補強不要
	平成4年	体育館	RC	690	A	補強不要
	平成5年	校舎	RC	406	A	補強不要
	平成17年	校舎	RC	2441	A	補強不要
玉川小学校	昭和43年	校舎	RC	4114	A	耐震補強済
	昭和45年	体育館	S	506	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	492	A	耐震補強済
玉美小学校	昭和37年	校舎	RC	1913	A	耐震補強済
	昭和44年	校舎	RC	604	A	耐震補強済
	昭和45年	体育館	S	667	A	耐震補強済
	平成5年	校舎	RC	322	A	補強不要
	昭和46年	校舎	RC	598	A	耐震補強済
英田北小学校	昭和37年	校舎	RC	726	A	耐震補強済
	昭和44年	校舎	RC	1145	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	650	A	耐震補強済
	昭和59年	校舎	RC	811	A	補強不要
	平成2年	体育館	RC	695	A	補強不要
	平成12年	校舎	S	553	A	補強不要
	平成17年	校舎	S	736	A	補強不要
	昭和46年	校舎	RC	742	A	耐震補強済
	昭和37年	校舎	RC	407	A	耐震補強済
	昭和37年	校舎	RC	1445	A	耐震補強済
若江小学校	昭和43年	校舎	RC	444	A	耐震補強済
	昭和50年	校舎	RC	1035	A	耐震補強済
	昭和53年	校舎	RC	375	A	耐震補強済
	昭和56年	校舎	RC	254	A	耐震補強済
	平成1年	体育館	RC	686	A	補強不要
	昭和37年	校舎	RC	1554	A	耐震補強済
	昭和35年	校舎	RC	558	A	耐震補強済
	昭和40年	校舎	RC	661	A	耐震補強済
花園小学校	昭和41年	校舎	RC	726	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	2037	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	776	A	耐震補強済
	昭和63年	体育館	RC	690	A	補強不要
	昭和47年	校舎	RC	99	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	1691	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	709	A	耐震補強済
鴻池東小学校	昭和48年	体育館	RC	738	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	872	A	耐震補強済
	平成21年	校舎	RC	1410	A	補強不要
	昭和47年	校舎	RC	1205	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	1165	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	698	A	補強不要
玉串小学校	昭和50年	体育館	RC	750	A	耐震補強済
	昭和54年	校舎	RC	655	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	185	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	2196	A	耐震補強済

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (m ²)	耐震性能	備考
岩田西小学校	昭和49年	校舎	RC	1857	A	耐震補強済
	昭和51年	校舎	RC	856	A	耐震補強済
	昭和51年	体育館	RC	621	A	耐震補強済
	昭和54年	校舎	RC	328	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	RC	333	A	補強不要
	昭和50年	校舎	RC	1083	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	RC	1493	A	耐震補強済
英田南小学校	昭和50年	校舎	RC	2485	A	耐震補強済
	昭和50年	校舎	RC	1372	A	耐震補強済
	昭和50年	体育館	RC	756	A	耐震補強済
	昭和54年	校舎	RC	412	A	補強不要
	昭和50年	校舎	RC	264	A	補強不要
	昭和50年	校舎	RC	1385	A	耐震補強済
加納小学校	昭和52年	校舎	RC	4481	A	耐震補強済
	昭和53年	体育館	S	513	A	補強不要
	平成3年	校舎	RC	695	A	補強不要
	昭和52年	校舎	RC	239	A	補強不要
花園北小学校	昭和55年	校舎	RC	824	A	補強不要
	昭和55年	体育館	RC	691	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	RC	998	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	RC	2587	A	耐震補強済
荒川小学校	昭和31年	校舎	RC	1850	A	耐震補強済
	昭和47年	体育館	S	511	A	耐震補強済
	昭和38年	校舎	RC	243	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	1859	A	耐震補強済
長堂小学校	昭和35年	校舎	RC	2153	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	601	A	耐震補強済
	昭和46年	体育館	S	523	A	耐震補強済
	平成15年	校舎	RC	674	A	補強不要
高井田東小学校	昭和41年	校舎	RC	810	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	2312	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	S	512	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	RC	375	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	S	130	A	補強不要
	昭和60年	校舎	RC	1260	A	補強不要
	昭和55年	校舎	RC	22	A	補強不要
森河内小学校	昭和34年	校舎	RC	1592	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	1359	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	S	510	A	補強不要
	昭和56年	校舎	S	204	A	補強不要
	昭和36年	校舎	RC	678	A	耐震補強済
	昭和46年	校舎	RC	1133	A	耐震補強済
高井田西小学校	昭和46年	校舎	RC	902	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	S	512	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	1836	A	耐震補強済
	平成28年	校舎	RC	794	A	補強不要
楠根小学校	昭和32年	校舎	RC	627	A	耐震補強済
	昭和33年	校舎	RC	621	A	耐震補強済
	昭和47年	体育館	S	514	A	耐震補強済
	昭和53年	校舎	RC	280	A	補強不要
	昭和44年	校舎	RC	1477	A	耐震補強済
	昭和46年	校舎	RC	732	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	244	A	耐震補強済
	昭和35年	校舎	RC	986	A	耐震補強済
意岐部小学校	昭和55年	校舎	RC	1687	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	RC	903	A	補強不要
	昭和55年	体育館	RC	697	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	RC	2642	A	耐震補強済

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (㎡)	耐震性能	備考
小阪小学校	昭和36年	校舎	RC	969	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	S	510	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	604	A	耐震補強済
	昭和33年	校舎	RC	945	A	耐震補強済
	昭和51年	校舎	RC	717	A	耐震補強済
	昭和37年	校舎	RC	603	A	耐震補強済
上小阪小学校	昭和32年	校舎	RC	2226	A	耐震補強済
	昭和34年	校舎	RC	1946	A	耐震補強済
	昭和50年	校舎	RC	1399	A	耐震補強済
	昭和50年	体育館	RC	636	A	耐震補強済
弥刀小学校	昭和33年	校舎	RC	2554	A	耐震補強済
	昭和46年	体育館	S	523	A	補強不要
	昭和48年	校舎	RC	1212	A	耐震補強済
	平成18年	校舎	S	268	A	補強不要
	昭和41年	校舎	RC	594	A	耐震補強済
長瀬北小学校	昭和53年	校舎	RC	1725	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	S	225	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	639	A	耐震補強済
	昭和61年	体育館	RC	781	A	補強不要
	昭和46年	校舎	RC	1039	A	耐震補強済
	昭和32年	校舎	RC	1477	A	耐震補強済
	平成28年	校舎	S	1219	A	補強不要
長瀬東小学校	昭和38年	校舎	RC	1477	A	耐震補強済
	昭和41年	校舎	RC	1094	A	耐震補強済
	昭和45年	校舎	RC	1091	A	耐震補強済
	昭和46年	体育館	S	523	A	補強不要
	昭和50年	校舎	RC	692	A	耐震補強済
	昭和34年	校舎	RC	249	A	耐震補強済
八戸の里小学校	昭和49年	校舎	RC	1961	A	耐震補強済
	昭和49年	体育館	RC	671	A	耐震補強済
	昭和41年	校舎	RC	413	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	2093	A	耐震補強済
	平成26年	校舎	S	372	A	補強不要
長瀬南小学校	昭和42年	校舎	RC	2464	A	耐震補強済
	昭和46年	校舎	RC	630	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	1402	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	RC	764	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	1305	A	耐震補強済
弥刀東小学校	昭和43年	校舎	RC	2478	A	耐震補強済
	昭和44年	校舎	RC	840	A	耐震補強済
	昭和44年	校舎	RC	1365	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	S	513	A	補強不要
	昭和44年	校舎	RC	294	A	補強不要
長瀬西小学校	昭和43年	校舎	RC	1738	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	1010	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	1950	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	S	512	A	補強不要
楠根東小学校	昭和45年	校舎	RC	4869	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	S	512	A	補強不要
柏田小学校	昭和46年	校舎	RC	679	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	1723	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	882	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	RC	819	A	耐震補強済
	昭和46年	校舎	RC	1569	A	耐震補強済
西堤小学校	昭和47年	校舎	RC	3349	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	866	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	RC	701	A	耐震補強済
	昭和53年	校舎	RC	870	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	1177	A	耐震補強済
	昭和53年	校舎	RC	117	A	耐震補強済

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (m ²)	耐震性能	備考
意岐部東小学校	昭和51年	校舎	RC	4188	A	耐震補強済
	昭和51年	校舎	RC	790	A	補強不要
	昭和51年	体育館	RC	1103	A	耐震補強済
	昭和51年	校舎	RC	241	A	補強不要
	昭和51年	校舎	S	225	A	補強不要
	昭和51年	校舎	RC	4749	A	補強不要
	昭和51年	校舎	RC	175	A	補強不要
	昭和51年	校舎	RC	175	A	補強不要
	昭和51年	校舎	RC	289	A	補強不要
八戸の里東小学校	昭和54年	校舎	RC	2207	A	耐震補強済
	昭和54年	校舎	RC	676	A	補強不要
	昭和54年	体育館	RC	705	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	RC	353	A	補強不要
	昭和54年	校舎	RC	1007	A	耐震補強済
藤戸小学校	昭和57年	校舎	RC	2352	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	RC	682	A	補強不要
	昭和57年	体育館	RC	702	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	RC	225	A	補強不要
	昭和57年	校舎	RC	1013	A	耐震補強済
大蓮小学校	昭和48年	校舎	RC	1446	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	700	A	補強不要
	昭和50年	体育館	RC	754	A	耐震補強済
	昭和53年	校舎	RC	207	A	補強不要
	昭和48年	校舎	RC	2700	A	耐震補強済
桜橋小学校	昭和47年	体育館	S	512	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	335	A	補強不要
	昭和56年	校舎	RC	411	A	補強不要
	昭和40年	校舎	RC	991	A	耐震補強済
	平成19年	校舎	RC	616	A	補強不要
	平成27年	校舎	RC	1348	A	補強不要
	平成28年	校舎	RC	779	A	補強不要
布施小学校	昭和32年	校舎	RC	3415	A	耐震補強済
	昭和48年	体育館	S	512	A	補強不要
	昭和50年	校舎	RC	501	A	耐震補強済

市立義務教育学校耐震診断状況一覧表

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (m ²)	耐震性能	備考
くすは縄手南校 (前期課程) (旧 縄手南小学校)	昭和43年	校舎	RC	2152	A	耐震補強済
	昭和43年	校舎	RC	1805	A	耐震補強済
	昭和46年	体育館	S	523	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	1010	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	RC	596	A	耐震補強済
	昭和50年	校舎	S	205	A	補強不要
	昭和56年	校舎	RC	617	A	耐震補強済
池島学園 (前期課程) (旧 池島小学校)	昭和47年	校舎	RC	1485	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	706	A	補強不要
	昭和48年	体育館	RC	733	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	3161	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	264	A	耐震補強済