

市立中学校耐震診断状況一覧表

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (㎡)	耐震性能	備考
縄手中学校	昭和41年	校舎	RC	1840	A	耐震補強済
	昭和46年	校舎	RC	2616	A	耐震補強済
	昭和51年	体育館	S	879	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	S	347	A	耐震補強済
枚岡中学校	昭和37年	校舎	RC	411	A	耐震補強済
	昭和42年	校舎	RC	2128	A	耐震補強済
	昭和45年	体育館	RC	883	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	619	A	耐震補強済
	昭和54年	校舎	RC	872	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	RC	894	A	補強不要
	平成15年	校舎	S	290	A	補強不要
	石切中学校	昭和36年	校舎	RC	516	A
昭和39年		校舎	S	291	A	耐震補強済
昭和48年		校舎	RC	1286	A	耐震補強済
昭和55年		校舎	RC	900	A	補強不要
昭和55年		体育館	RC	851	A	耐震補強済
昭和60年		校舎	RC	1151	A	補強不要
昭和62年		校舎	RC	162	A	補強不要
昭和38年		校舎	RC	829	A	耐震補強済
平成23年		校舎	S	371	A	補強不要
縄手北中学校		昭和50年	校舎	RC	1287	A
	昭和50年	校舎	RC	1637	A	耐震補強済
	昭和50年	体育館	RC	1096	A	耐震補強済
	昭和50年	校舎	RC	1849	A	耐震補強済
孔舎衛中学校	昭和55年	校舎	RC	2603	A	耐震補強済
	昭和56年	体育館	RC	870	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	RC	839	A	補強不要
	昭和55年	校舎	RC	2027	A	耐震補強済
盾津中学校	昭和40年	校舎	RC	654	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	958	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	RC	1349	A	耐震補強済
	昭和51年	校舎	RC	739	A	耐震補強済
	昭和61年	体育館	RC	874	A	補強不要
	平成1年	校舎	RC	1255	A	補強不要
	平成2年	校舎	RC	1534	A	補強不要
	平成21年	校舎	S	219	A	補強不要
	平成25年	校舎	RC	519	A	補強不要
	平成25年	体育館	RC	523	A	補強不要
玉川中学校	昭和36年	校舎	RC	1007	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	2689	A	耐震補強済
	昭和59年	校舎	RC	725	A	補強不要
	昭和62年	体育館	RC	880	A	補強不要
	昭和53年	校舎	RC	662	A	耐震補強済
英田中学校	昭和47年	校舎	RC	1652	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	RC	858	A	補強不要
	昭和57年	体育館	RC	950	A	補強不要
	昭和62年	校舎	RC	1142	A	補強不要
	平成5年	校舎	RC	2766	A	補強不要
花園中学校	昭和37年	校舎	RC	605	A	耐震補強済
	昭和41年	校舎	RC	723	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	1441	A	耐震補強済
	平成8年	体育館	RC	965	A	補強不要
	昭和48年	校舎	RC	1041	A	耐震補強済
	昭和38年	校舎	RC	2121	A	耐震補強済
盾津東中学校	昭和53年	校舎	RC	2366	A	耐震補強済
	昭和54年	体育館	RC	839	A	耐震補強済
	昭和60年	校舎	RC	507	A	補強不要
	昭和53年	校舎	RC	443	A	耐震補強済
	昭和53年	校舎	RC	1874	A	耐震補強済
若江中学校	昭和54年	校舎	RC	2213	A	耐震補強済
	昭和56年	体育館	RC	874	A	耐震補強済
	昭和58年	校舎	RC	378	A	補強不要
	昭和54年	校舎	RC	1321	A	耐震補強済
	昭和54年	校舎	RC	1716	A	耐震補強済

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (m <sup>2</sup> )	耐震性能	備考
長栄中学校	昭和36年	校舎	RC	2873	A	耐震補強済
	昭和43年	体育館	RC	857	A	耐震補強済
	昭和53年	校舎	RC	374	A	耐震補強済
	平成4年	校舎	RC	668	A	補強不要
	昭和43年	校舎	RC	515	A	耐震補強済
	昭和36年	校舎	RC	243	A	耐震補強済
	昭和53年	校舎	RC	40	A	耐震補強済
新喜多中学校	昭和35年	校舎	RC	1787	A	耐震補強済
	昭和38年	校舎	RC	553	A	補強不要
	昭和44年	体育館	RC	863	A	耐震補強済
	昭和50年	校舎	RC	2910	A	耐震補強済
	昭和60年	校舎	RC	513	A	補強不要
金岡中学校	昭和36年	校舎	RC	2180	A	耐震補強済
	昭和40年	校舎	RC	1200	A	耐震補強済
	昭和44年	体育館	RC	956	A	耐震補強済
	平成1年	校舎	RC	1327	A	補強不要
	昭和41年	校舎	RC	879	A	耐震補強済
上小阪中学校	昭和29年	校舎	RC	840	A	耐震補強済
	昭和46年	校舎	RC	612	A	耐震補強済
	昭和45年	体育館	RC	882	A	耐震補強済
	昭和50年	校舎	RC	1770	A	耐震補強済
	平成27年	校舎	RC	1085	A	補強不要
	平成27年	校舎	RC	765	A	補強不要
	平成27年	校舎	RC	727	A	補強不要
楠根中学校	昭和35年	校舎	RC	1259	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	1301	A	耐震補強済
	昭和48年	校舎	RC	1500	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	RC	412	A	補強不要
	平成1年	体育館	RC	873	A	補強不要
	昭和46年	校舎	RC	1269	A	耐震補強済
	昭和47年	校舎	RC	192	A	耐震補強済
意岐部中学校	昭和41年	校舎	RC	2064	A	耐震補強済
	昭和33年	校舎	RC	1105	A	耐震補強済
	昭和45年	校舎	RC	1450	A	耐震補強済
	昭和44年	体育館	RC	941	A	耐震補強済
	昭和56年	校舎	RC	679	A	耐震補強済
	昭和55年	校舎	RC	2363	A	耐震補強済
高井田中学校	昭和31年	校舎	RC	561	A	耐震補強済
	昭和44年	体育館	RC	853	A	補強不要
	昭和53年	校舎	RC	505	A	耐震補強済
	昭和58年	校舎	RC	1118	A	補強不要
	昭和58年	校舎	RC	1051	A	補強不要
	平成28年	校舎	RC	1356	A	補強不要
小阪中学校	昭和44年	体育館	RC	918	A	耐震補強済
	昭和52年	校舎	RC	799	A	耐震補強済
	昭和59年	校舎	RC	1172	A	補強不要
	平成28年	校舎	RC	3886	A	補強不要
長瀬中学校	昭和41年	校舎	RC	2346	A	耐震補強済
	昭和44年	体育館	RC	858	A	耐震補強済
	昭和42年	校舎	RC	1828	A	耐震補強済
	昭和42年	校舎	RC	470	A	耐震補強済
弥刀中学校	昭和45年	校舎	RC	1138	A	耐震補強済
	昭和47年	体育館	RC	888	A	耐震補強済
	昭和61年	校舎	RC	437	A	補強不要
	昭和46年	校舎	RC	1636	A	耐震補強済
	昭和45年	校舎	RC	1874	A	耐震補強済
柏田中学校	昭和49年	校舎	RC	1346	A	耐震補強済
	昭和49年	校舎	RC	1641	A	耐震補強済
	昭和51年	体育館	RC	1194	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	RC	363	A	補強不要
	昭和49年	校舎	RC	1273	A	耐震補強済

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (m <sup>2</sup> )	耐震性能	備考
布施中学校	昭和41年	校舎	RC	1146	A	耐震補強済
	昭和42年	体育館	RC	834	A	耐震補強済
	昭和51年	体育館	RC	883	A	耐震補強済
	平成3年	校舎	RC	674	A	補強不要
	平成4年	校舎	RC	95	A	補強不要
	昭和43年	校舎	RC	997	A	耐震補強済
	平成26年	校舎	RC	1370	A	補強不要
	平成28年	校舎	RC	928	A	補強不要
	平成31年	校舎	S	496	A	補強不要

### 市立義務教育学校耐震診断状況一覧表

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (m <sup>2</sup> )	耐震性能	備考
くすは縄手南校 (後期課程) (旧 縄手南中学校)	昭和62年	校舎	RC	797	A	補強不要
	昭和62年	校舎	RC	1505	A	補強不要
	昭和62年	校舎	RC	3014	A	補強不要
	昭和62年	体育館	RC	1130	A	補強不要
	平成12年	校舎	RC	362	A	補強不要
池島学園 (後期課程) (旧 池島中学校)	昭和52年	校舎	RC	1262	A	耐震補強済
	昭和53年	体育館	RC	823	A	耐震補強済
	昭和57年	校舎	RC	356	A	補強不要
	昭和52年	校舎	RC	2901	A	耐震補強済