

## 市立高等学校耐震診断状況一覧表

学校名	建築年	主要用途	構造	保有面積 (㎡)	耐震性能	備考
日新高等学校	昭和48年	校舎	R C	3798	A	耐震補強済
日新高等学校	昭和48年	校舎	R C	5664	A	耐震補強済
日新高等学校	昭和48年	校舎	R C	1628	A	耐震補強済
日新高等学校	昭和48年	校舎	R C	255	A	補強不要
日新高等学校	昭和52年	校舎	R C	591	A	耐震補強済
日新高等学校	昭和50年	体育館	S	2036	A	耐震補強済